SAVAGE A40

Maschera automatica professionale per saldatura





Processo di saldatura

- Ossitaglio
- Taglio al plasma
- Molatura
- Saldatura, GMAW (MIG/MAG)
- Saldatura, GTAW (TIG)
- Saldatura, PAW Saldatura ad arco al plasma
- Saldatura, SMAW/MMA (elettrodo)

La maschera SAVAGE A40 è stata progettata per soddisfare le esigenze dei saldatori grazie a una calotta leggera altamente tecnologica in grado di proteggere da calore, scintille e spruzzi.

Grazie alle più recenti tecnologie ADF e True Color, la lente di saldatura offre un'elevata chiarezza visiva e un'eccellente qualità ottica. La maschera SAVAGE A40 offre funzionalità, prestazioni e comfort ideali per i saldatori occasionali, gli addetti alla manutenzione e produzione, fino ai saldatori professionisti.

- Regolazione esterna dell'oscuramento da DIN 9 a DIN 13 e classe ottica 1/1/1/2. Ritardo e sensibilità regolabili dall'interno della maschera.
- Quattro sensori dell'arco per una migliore risposta automatica di oscuramento.
- Copertura maggiore e grande area di visione di 100 x 50 mm (3,93"x 1,96") che offre un ampio campo visivo e una migliore percezione spaziale.
- Il controllo della sensibilità è una funzione regolabile, utile quando si eseguono saldature TIG a basso amperaggio per una migliore reazione alla luce meno luminosa dell'arco.
- Controllo del ritardo, che consente al saldatore di impostare la durata dell'oscuramento della lente dopo lo spegnimento dell'arco di saldatura. Un breve ritardo aiuta a eseguire il lavoro più rapidamente in caso di saldatura a punti, mentre un ritardo maggiore è utile per le saldature ad alto amperaggio.
- Pulsante di molatura con attivazione esterna.
 Oscuramento 4 Modalità molatura.
- Tecnologia True Color per una visione più chiara e una migliore definizione del colore.

Per maggiori informazioni, visitate **esab.com**.


SAVAGE A40

Specifiche		
Dimensioni cartuccia	110 x 90 x 7,8 mm (4,33" x 3,54" x 0,3")	
Area di visione	100 x 50 mm (3,93" x 1,96")	
Oscuramento della lente	9-13 automatico	
Alimentazione	Celle solari, batterie non sostituibili. (1 batterie CR2450 al litio). Led di avviso in presenza di batteria scarica.	
Sensori	4	
Tempo di commutazione, da chiaro a scuro	0,1-0,9 s	
Tempo di commutazione, a 23° C	0.08 ms	
Classificazione	EN ISO 16321 W4/89-13 V2 CE	
Norme	CE EN ISO 16321, ANSI Z87.1+, CSA Z94.3	
Peso	490 g (1 libbra)	

Informazioni per l'ordine		
Savage A40 9-13 - Nera	0700000490	
Savage A40 9-13 - Gialla	070000491	

La fornitura include: maschera per saldatura, 2 lenti esterne di ricambio, 1 lente interna di ricambio, batteria CR2450 e manuale di sicurezza.

Par	Parti di ricambio e di usura		
1	Caschetto interno	0700000483	
2	Fascia antisudore	0700000414	
3	Lente di copertura anteriore	070000010	
4	Lente copertura interna	0700000482	
5	Telaio ADF	0700000418	
6	Supporto per lente con vite	0700000419	
7	Adattatore universale per casco rigido per Savage A40	0700000484	
	Manopola per oscuramento/Pulsante modalità molatura di ricambio per Savage A40	0700500406	
	Lente di ingrandimento +1,0 diottria	070000084	
	Lente di ingrandimento +1,5 diottrie	070000085	
	Lente di ingrandimento +2,0 diottrie	070000086	
	Lente di ingrandimento +2,5 diottrie	070000087	
	Cuffia	0000593269	





ESAB / esab.com









